





Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile

Service-Information



Technischer Kundendienst VS-2010	bo/h	BMW 316 - 633 CSi Gruppe: Sitze	München, Juni 1977 52 01 77 (224) *
-------------------------------------	------	------------------------------------	--

In- und Ausland

Betreff: Niedrigere Vordersitze - BMW 316 - 633 CSi

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Verbesserung der Sitzposition und der Kopffreiheit werden US-Modelle ab folgender Fahrgestell-Nummer generell mit niedrigeren Sitzen ausgerüstet:

5 403 752 - BMW 320 i Kal.	5 060 884 - BMW 530 i Kal.
5 428 151 - BMW 320 i US	5 072 144 - BMW 530 i US
5 461 304 - BMW 320 i A Kal.	5 080 944 - BMW 530 i A Kal.
5 472 902 - BMW 320 i A US	5 092 321 - BMW 530 i A US

Weiterhin werden Modelle ab folgender Fahrgestell-Nummer - Sonderausstattung Stahlkurbel-Hebedach - mit niedrigeren Sitzen bestückt:

4 660 987 - BMW 518	4 505 317 - BMW 525 RL
3 825 321 - BMW 518 RL	4 522 959 - BMW 525 A
5 362 395 - BMW 520	4 535 322 - BMW 525 L RL
4 405 303 - BMW 520 RL	4 776 892 - BMW 528
4 422 148 - BMW 520 A	4 740 322 - BMW 528 RL
4 435 156 - BMW 520 A RL	4 732 251 - BMW 528 A
4 462 100 - BMW 520 i	4 745 364 - BMW 528 A RL
4 445 281 - BMW 520 i RL	5 370 038 - BMW 528 i
4 851 848 - BMW 525	4 780 029 - BMW 528 i A

Selbstverständlich können alle Modelle BMW 316 - 633 CSi mit niedrigeren Vordersitzen als Sonderausstattung bestellt werden. Ab sofort sind alle Modelle zwangsläufig bei Sonderausstattung Stahlkurbel-Hebedach (mechanisch oder elektrisch) mit niedrigeren Vordersitzen ausgestattet.

Mit freundlichen Grüßen

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Aktiengesellschaft

PPA

Flohn

i.V.

Dünzl

Kenntnis genommen - Pris connaissance - Noted - Tomado nota - Preso conoscenza				Ablage - Archives - File - Archivo		
Betriebsleitung Direction Management Dirección Direzione	Werkstatt Atelier Workshop Taller Officina	KD-Annahme Reception clientèle Cust. reception Recepción clientela Recezione clienti	Gewährl.-Sachb. Inspecteur garantie Warranty inspector Inspector garantía Ispettore garanzia	Teiledienst Service pièces détachées Spare parts service Servicio de recambios Servizio ricambi	Betriebsleitung Direction Management Dirección Direzione	Werkstatt Atelier Workshop Taller Officina

Informationen

für den Teiledienst

**Original
BMW Teile**



BMW Händler mit Teile-Versorgungsaufgaben / 37/76 München, den 3. 11. 1976
 BMW Händler mit Teile-Direktbezug / 36/76 VS-103
 BMW Händler / 34/76 nö/ho
 BMW Importeure / 21/76
 Sonderverteiler / -/76

Mc Nass

16. Nov. 1976

Betreff: Einführung der Code-Fahne für Innenausstattungen

Sehr geehrte Damen,
 sehr geehrte Herren,

wie Ihnen bekannt ist, wechselt die Innenausstattung für unsere Fahrzeuge aus verkaufspolitischen sowie technischen Gesichtspunkten immer häufiger.

Für Sie waren viele dieser Änderungen sehr schwer erkennbar, was immer wieder zu Fehlbestellungen führte.

Ab Werksurlaub 1976 (Modell 77) konnte nun über ein Identifizierungsmerkmal "Code-Fahne", das sich an der Hintersitzbank links befindet, Abhilfe geschaffen werden.

Muster Code-Fahne:

Kunden-Nr.	Distrikt Kommiss.	Modell	Fahrgestell-Nr.	Farbe	Polster	Lfd. Nr.	Auftrags-Nr.	Ausführung																										
0237	1800	2911	5253801	025	00 08	173 688	580650 705	300																										
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78

- 2 -

BMW Teiledienst
 ...praktizierte Partnerschaft

Kenntnis genommen - Noted - Noté			Ablage - File - Classeur
Betriebsleitung Management Direction	Teiledienst Spare parts service Service pièces détachées	Kundendienst Customers' service Service clientèle	Teiledienst Spare parts service Service pièces détachées

Die rotunterlegten (hier stark umrandeten) Felder sind für die richtige Bestellung ausschlaggebend.

Zum Beispiel:

Modell 2911 = BMW 320
 Polster 00 08 = Kunstlederausführung hellgrau
 Ausführung 300 = verbauter Ausführungsstand

Der untere Teil gibt die ab Werk verbauten Sonderausstattungen an, z. B. eine 2 im Feld 57 bedeutet niedere Sitze.

Die gleichen Identifizierungsmerkmale finden sich auch in den BMW Teile Mikrofilmen wieder.

Siehe Muster aus Film 316 - 320 i:

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 52 3a </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; text-align: center;"> 8/76 </div> <div style="margin-left: 10px;"> ** Ausführung 300 ** Sonderausstattung </div> </div>		Nr.	Teile-Nummer	Symbol	Benennung
		1	52 10 1 844 683	V	KPL. NIEDERER SITZ MIT RÜCKENLEHNE / LOW SEAT WITH BACK REST / LAGE ZITT.MET RUGLEUNING / LAG SÅTE MED RYGGSTÖD Kunstlederausführung / Imitation leather design / Kunstleeruitvoering / Konstläderutförande L 0008 hellgrau / light grey / lichtgrijs / ljusgrå

Deckt sich die Ausführungs-Code z. B. 300 der Code-Fahne mit der Ausführungs-Code auf der entsprechenden BMW-Teile Mikrofilmseite, so haben Sie die Gewähr, daß sich hier die Teilenummer für den gesuchten Ausführungszustand befindet.

Für Fahrzeuge, die vor Einsatz der Code-Fahne gebaut wurden, finden Sie die Teilenummern wie bisher unter Berücksichtigung der Fahrgestellnummern.

Wir sind sicher, daß sich durch diese Lösung künftig Fehlbestellungen vermeiden lassen.

Mit freundlichen Grüßen

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
 Aktiengesellschaft

i. V.

Stange

i. V.

Buchauer