





Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile

# Service-Information



Technischer Kundendienst VS-201	jhs-st	Baugruppe: 00 Wartung u. allg. Hinweise	München, Okt. 77 00 19 77 (295)*
------------------------------------	--------	--	-------------------------------------

Inland

Betr.: Anhänger- und Deichselstützlasten  
BMW 320-6 Zyl., BMW 323 i und BMW 520-6 Zyl., BMW 525 - 528 i

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend geben wir Ihnen in einer tabellarischen Aufstellung die Anhänger- und Deichselstützlasten der neuen Modelle bekannt:

Modelle	ungebremste Anhängelast	gebremste Anhängelast bei 16 % Steigung	Erhöhung der Anhängelast
320-6 Zyl., 323 i	500 kg	1.000 kg 1.200 kg bei 12 % Steigung	
320 A-6 Zyl.	500 kg	650 kg 1.000 kg bei 12 % Steigung	
520-6 Zyl.	500 kg	1.400 kg bei 12 % Steigung	Weitere Erhöhung bis 1.700 kg bei max. 8 % Steigung.
520 A-6 Zyl.	500 kg	1.200 kg bei 12 % Steigung	Weitere Erhöhung bis 1.700 kg bei max. 8 % Steigung.
528 i, 528 i A	500 kg	1.600 kg bei 12 % Steigung	Weitere Erhöhung bis 1.800 kg bei max. 8 % Steigung.

Des weiteren kann bei den Modellen (ab September 1976)

BMW 525	ab Fahrgestell-Nummer 4 840 001
BMW 525 A	ab Fahrgestell-Nummer 4 520 001
BMW 528	ab Fahrgestell-Nummer 5 770 001
BMW 528 A	ab Fahrgestell-Nummer 4 730 001

die gebremste Anhängelast von bisher 1.200 kg auf maximal 1.800 kg bei 8 % Steigung erhöht werden.

- 2 -

Kenntnis genommen - Pris connaissance - Noted - Tomado nota - Preso conoscenza					Ablage - Archives - File - Archivio		
Betriebsleitung Direction Management Dirección Direzione	Werkstatt Atelier Workshop Taller Officina	KD-Annahme Reception clientele Cust. reception Recepción clientela Recezione clienti	Gewähr-Sachb. Inspecteur garantie Warranty inspector Inspector garantia Ispettore garanzia	Teiledienst Service pièces détachées Spare parts service Servicio de recambios Servizio ricambi	Betriebsleitung Direction Management Dirección Direzione	Werkstatt Atelier Workshop Taller Officina	

Nachdem die vorgenannten maximalen Erhöhungen noch nicht im Umrüstkatalog enthalten sind, bitten wir, bei Bedarf eine Unbedenklichkeitsbescheinigung mit Angabe der Fahrgestell-Nummer des betreffenden Fahrzeuges sowie Name und Anschrift des Fahrzeughalters schriftlich bei unserer Abteilung VS-201 anzufordern.

Mit freundlichen Grüßen

BAYERISCHE MOTOREN WERKE  
Aktiengesellschaft

i. V.



Meßler

i. V.



Dünz



Technischer Kundendienst VS-201	BMW 316 - 3.3 Li dü/na Gr. Ausrüstungsteile	München, März 76 71 01/76 (67)
------------------------------------	--	-----------------------------------

Allen Damen und Herren des Verkaufs zur Kenntnis Inland

Betr.: Anhängerkupplung - BMW 316 - 320 i  
Anhängelast - BMW 520 A - 3.3 LiA

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der Anbringung des amtlichen Kennzeichens am Heck lag es im Ermessen des zuständigen TÜV bei Montage einer Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf die Verlegung des Kennzeichens über die Stoßstange anzuordnen.

Nach nochmaliger Rücksprache mit dem KBA wurde jedoch die Angelegenheit in soweit geklärt, daß bei Fahrzeugen mit abnehmbaren Anhängerkupplungskugelköpfen eine Kennzeichenverlegung nicht mehr erforderlich ist.

Es muß lediglich in die Fahrzeugpapiere die Auflage aufgenommen werden, daß bei Fahrten ohne Anhänger der Kupplungskopf abzunehmen ist. Das KBA wird in Kürze die Technischen Überwachungsvereine über diese Entscheidung informieren.

Wir empfehlen, bei Eintragung einer Anhängerkupplung die zuständige Dienststelle darauf hinzuweisen bzw. die Veröffentlichung durch das KBA abzuwarten. Wir werden Sie hierüber nochmals gesondert informieren.

Anhängelast - BMW 520 A - 3.3 LiA

Aufgrund neuerlich durchgeführter Versuche können wir Ihnen mitteilen, daß bei Fahrzeugen mit Automatic-Getriebe der Baureihe ZF 3 HP 22 ebenfalls eine Erhöhung der Anhängelast bis zu den max. angegebenen Werten wie bei Schaltgetriebe-Fahrzeugen möglich ist.

BMW <del>520 A</del>	} 1700 kg bei max. 8 % Steigung
525 A, 528 A	
BMW 2500 A, 3.0 SA, 3.0 SiA	} 1800 kg bei max. 8 % Steigung
2.8 LA, 3.0 LA, 3.3 LiA	

Kenntnis genommen - Pris connaissance - Noted - Tomado nota - Preso conoscenza					Ablage - Archives - File - Archivio	
Betriebsleitung Direction Management Dirección Direzione	Werkstatt Atelier Workshop Taller Officina	KD-Annahme Réception clientèle Cust reception Recepción clientela Recezione clienti	Gewähr.-Sachb. Inspecteur garantie Warranty inspector Inspector garantia Ispettore garanzia	Teilledienst Service pieces détachées Spare parts service Servicio de recambios Servizio ricambi	Betriebsleitung Direction Management Dirección Direzione	Werkstatt Atelier Workshop Taller Officina

Bezüglich der weiteren Empfehlungen bei Fahrzeugen mit Automatic-Getriebe und max. Anhängelast erhalten Sie in Kürze umfangreiche Unterlagen. Ferner werden wir die Tabelle über die zulässigen Anhängelast-, Dach- und Deichselstützlasten unserer Broschüre "Umrüstmöglichkeiten abweichend vom Serienstand - BMW Automobile" dem neuesten Stand entsprechend angleichen.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir nochmals auf o.g. Broschüre hinweisen, welche unter der Bestell-Nummer 01 90 9 099 997 auf dem üblichen Teilewege erhältlich ist und u.E. in den Arbeitsunterlagen jedes Verkäufers zu finden sein sollte.

Mit freundlichen Grüßen

BAYERISCHE MOTOREN WERKE  
Aktiengesellschaft

ppa.

Flohr

i. V.  
Dünzl

- 1 = Blinkleuchte rechts
- 2 = Standlicht rechts
- 3 = Standlicht links
- 4 = Blinkleuchte links
- 5 = Zündanlaßschalter
- 6 = Bremslichtschalter
- 7 = Blinkerkontrolleuchte Anhänger
- 8 = Batterie
- 9 = Blinkerkontrolleuchte PKW
- 10 = Warnblinkgeber
- 11 = Warnblinkschalter
- 12 = Fahrtrichtungsschalter
- 13 = Lichtschalter
- 14 = Steckdose für Anhängervorrichtung
- 15 = Heckleuchte rechts
- 16 = Heckleuchte links

## Kennzeichnung:

- BL = blau
- BR = braun
- GE = gelb
- GN = grün
- GR = grau
- RT = rot
- SW = schwarz
- VI = violett
- WS = weiß

